



Numéro d'article	153993
Prix HT	100,57 €
Prix TTC	121,69 €
Stock	sur commande

Description

Anneau d'ancrage au plafond comme aide au montage des plafonniers Dr. Mach. Le réglage vertical des plafonniers est extrêmement important et doit être effectué avec le plus grand soin. Si le tube à bride n'est pas correctement positionné verticalement, les supports des luminaires ne resteront pas dans la bonne position mais risquent de se détourner de manière indésirable.